

GOVERNMENT POLYTECHNIC College Karauli
Electrical Dept.

IInd - Mid term test

Subject - Basic Electrical Engineering

Code - EE203

Date - 17 Jan 2018

Max. Marks - 15

Question Paper

Attempt any two ~~three~~ out of following four Question

Que. (1) Compare Magnetic and Electric Circuit ?

(1) Write short on B-H Curve ?

(2) Explain 'j' and 'a' operator with their significance ?

(3) Two phasors are given in following form $V_1 = 4 + j3$, $V_2 = 5 + j6$
then evaluate $V_1 \times V_2$ and $\frac{V_1}{V_2}$ in Rectangular and Polar form ?

Solution:

Electric Circuit

(1) $I = \frac{\text{induced emf}}{\text{Resistance}}$

(2) $R = \int \frac{l}{a}$

(3) $G = \frac{1}{R}$

(4) Current \propto emf

(5) Current Density = $\frac{I}{A}$ Amp/m²

(6) Resistance (R)

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Magnetic Circuit

(1) $\phi = \frac{\text{mmf}}{\text{Reluctance}}$

(2) $R = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A}$

(3) Magnetism = $\frac{1}{R}$

(4) Flux \propto mmf

(5) Flux Density (B) = ϕ/A Weber/m²

(6) Reluctance (R)

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

112) B-H Curve \Rightarrow Flux Density (B) तथा Magnetic field की तीव्रता H के मध्य बनाये गये ग्राफ को B-H Curve कहते हैं। Diagram के अनुसार, Steel core Coil पर विचार करते हैं। Current (I) के बढ़ने के साथ-साथ चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता H का मान बढ़ता है। H के बढ़ने के साथ Flux Density भी बढ़ती है।




Fig (a)




Fig (b)




Fig (c)

प्रारम्भ में Flux Density B, Magnetic field तीव्रता के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे बढ़ता है। क्योंकि MMF के कारण उत्पन्न Flux बहुत निम्न होता है। इसलिये Curve OA की तरह धीरे-धीरे बढ़ता है। H बढ़ने से Flux Density B में अधिक परिवर्तन होता है। इसका कारण यह है कि पदार्थ में स्थित डोमेन H की दिशा में व्यवस्थित होने लगते हैं। सभी डोमेन के चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता H की दिशा में व्यवस्थित होने तक Flux Density, Magnetic field तीव्रता के समानुपात में बढ़ता है जिसे चित्र में भाग ab द्वारा दर्शाया गया है। इसके बाद B का मान H के साथ धीरे-धीरे बढ़ता है। जिसे Diagram में bc से दिखाया गया है। इस स्थिति में चुम्बकीय पदार्थ पूर्ण रूप से चुम्बकित हो जाता है। इस अवस्था को संतृप्त अवस्था कहते हैं। इस स्थिति के बाद H बढ़ता है। तो Flux Density (B) का मान Const रहता है।

113) 'a' operator \Rightarrow Three phase system में Voltage Vector एक दुसरे से 120° पर कार्य करते हैं। एक संकारक का उपयोग किया जाता है तो यह किसी सदिश कि लम्बाई में परिवर्तन किए बिना 120° forward या backward घुमता है। इस Operator को हम 120° operator या a operator कहते हैं। किसी Vector को a से गुणा करने का तात्पर्य उसके परिणाम में परिवर्तन हुए बिना 120° (ACW) Direction में घुमने से है।

इसे Cartesian रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है।


$$a = \cos 120^\circ + j \sin 120^\circ = -0.5 + j0.866$$

सी प्रकार से

$$a^2 = 1 \angle 120^\circ \cdot 1 \angle 120^\circ = 1 \angle 240^\circ$$


$$\cos 240^\circ + j \sin 240^\circ = -0.5 - j0.866$$

तः Operator a^2 Vector को Anticlock wise में 240° घुमाता है।



$\sqrt[3]{a}$ operator vector on anticlockwise 360° equal is
 three phase voltage vector of 120 operator on equal is
 $\sqrt[3]{a}$ operator \Rightarrow in mathematics operator of vector on 90 anticlock
 wise is equal is. operator of vector on 90 anticlock
 equal is.

If a vector \vec{v} , on x axis is anticlockwise direction of angle θ , or \vec{v} is
 equal is. θ is direction of vector is.
 set vector of phasor component a or b is. $\theta = \tan^{-1}(b/a)$
 are equal is. are equal is. $\theta = \tan^{-1}(b/a)$
 anticlockwise is. $\theta = \tan^{-1}(b/a)$



Polar Rectangular
 $V_1 \times V_2 = (4+j3)(5+j6)$
 $V_1 \times V_2 = 20 + j24 + j15 - 18$
 $V_1 \times V_2 = 2 + j39$
 $|V_1 \times V_2| = \sqrt{2^2 + 39^2}$
 $= 39.05$
 $V_1 \times V_2 = 39.05 \angle 87.5$

Rectangular
 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{4+j3}{5+j6}$
 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{4+j3}{5+j6} \times \frac{5-j6}{5-j6}$
 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{20+j12}{25-36}$
 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{20+j12}{-16}$
 $\frac{V_1}{V_2} = -1.25 - j0.75$
 $\frac{V_1}{V_2} = 0.62 - j0.14$
 $\left| \frac{V_1}{V_2} \right| = \sqrt{0.62^2 + 0.14^2}$
 $= 0.62$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$
 $\theta = -\frac{0.14}{0.62}$
 $\theta = 168.6^\circ$
 $\frac{V_1}{V_2} = 0.62 \angle 168.6^\circ$